MODEL 950DA

Double Check Detector Assembly – 2 1/2″ to 10″

Repair Kit, Rubber		2 1/2″ - 3″	4″	6″	8″	10″
Includes	Description	RK212-950DA	RK4-950DA	RK6-950DA	RK8-950DA	RK10-950DA
RK34-950XLRPK	950/975, 3/4″	●	●	●	●	●
RK212-950	950/975, 2 1/2″ and 3″	●				
RK4-950	950/975, 4″		●			
RK6-940	950/975, 6″			●		
RK8-950	950/975, 8″				●	
RK10-950	950/975, 10″					●